

**Formato N° 8**  
**Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas**  
**Al 31 de Marzo de 2017**

Localidad/Estación de Bombeo	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
Cajamarca/Toribio Casanova	12	Bueno	2	Asoc. Toribio Casanova




F. F. Santisteban Kaneko  
 Gerente General  
 EPS SEDACAJ S.A.

**Formato N° 8**  
**Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas**  
**Al 30 de Junio de 2017**

Localidad/Estación de Bombeo	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
Cajamarca/Toribio Casanova	12	Bueno	2	Asoc. Toribio Casanova



**Formato N° 8**  
**Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas**  
**Al 30 de Setiembre de 2017**

Localidad/Estación de Bombeo	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
Cajamarca/Toribio Casanova	12	Bueno	2	Asoc. Toribio Casanova



  
 Sr. Oscar E. Santisteban Kaneko  
 Gerente General  
 E.P.S. SEDACAJ S.A.





**Formato N° 8**  
**Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas**  
**Al 31 de Diciembre de 2017**

Localidad/Estación de Bombeo	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
Cajamarca/Toribio Casanova	12	Bueno	2	Asoc. Toribio Casanova

